

RITA 6604

Pracovní rukavice s výrazně tlumícími účinky vibrací při práci s nářadím.

POPIS PRODUKTU

Barva:  Orange
RITA Neo 6604

SVRCHNÍ MATERIÁL:

- Hřbet: Odolná elastická textilie.
- Dlaň: Syntetická useň.

VÝZTUHY:

- Ochrana kloubů a hřbetu ruky – speciální protiúderová výztuha.
- Ochrana hřbetu prstů – TPR výztuha.
- Ochrana dlaně – odolné PVC výztuhy s antivibrační pěnovou výplní a pevné dvojité přišití.
- Dlaňové špičky prstů – výztuha ze syntetické usně.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

MANŽETY:

- Neo: Neoprenová manžeta s velcro utahováním.

CERTIFIKACE:

- EN ISO 21420
- EN 388:2016+A1:2018

OSTATNÍ INFORMACE:

- Rukavice jsou vhodné pro práci v lesním prostředí.
- Vlastnosti dlaňových výztuh rukavic RITA vyhovují požadavkům na tlumení vibrací stanovenými technickými normami ISO/DIS 13753 a EN ISO 10819.



RITA Neo



RITA 6604



Ochrana hřbetu prstů
– TPR výztuha




Speciální protiúderová výztuha



Ochrana dlaně – odolné PVC
výztuhy s antivibrační pěnovou
výplní a pevné dvojité přišití

TABULKA VELIKOSTÍ:

 cm	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
velikost	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

ÚDRŽBA A PRANÍ:

Zvolte prací program na 40 °C.



POSTUP: Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití. Použijte tekutý prací prostředek. Perte na krátký program.

ABY RUKAVICE LÉPE SEDĚLA: Po praní a v průběhu sušení rukavici několikrát vytvarujte. Nesušte na přímém slunci a na tepelných zdrojích, nepoužívejte sušičku. Rukavice skladujte v suchém prostředí.

DOPORUČUJEME POUŽÍVAT:

Prací gel Holík

Prací gel je na přírodní bázi pro kožené a textilní rukavice s vysokou prací účinností. Působí na snížení množství bakterií, nezatěžuje životní prostředí a je plně biologicky odbouratelný (Eco-Friendly).



Impregnační sprej Holík

Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil, který při zachování prodyšnosti materiálu chrání před vlhkostí, vodou, oleji a špinou. Impregnaci nanášíme na suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin zaschnout.

Více o praní a údržbě naleznete zde:

www.holik-international.cz > Technologie > Údržba a praní



Co-funded by
the European Union

